

Contour 100Di Software Update History

Contents

EN.....2

DE..... 3

FR.....4

IT.....5

EN

V.1.5

Fundamental Changes:

- Fixed rare issue where screen would flicker at low brightness settings.

V1.4

Fundamental Changes

- Fixed rare occurrence of iPod / iPhone not connecting correctly when docked.

V1.3

Fundamental Changes:

- New 'Snooze alarm' function available when pressing the 'Favourites' button on radio.
- Now fully supports iPhone 4s
- Fixed rare occurrence of on-radio buttons responding with incorrect functions.

DE

V.1.5

Grundlegende Veränderungen:

- Fixed seltenen Problem, bei dem Bildschirm würde bei niedrigen Helligkeitseinstellungen flackern.

V1.4

Grundlegende Veränderungen:

- Fest seltenen Auftretens von iPod / iPhone nicht richtig Verbindungs wenn angedockt.

V1.3

Grundlegende Veränderungen:

- New `Schlumeralarm-Funktion zur Verfügung, wenn Sie die Taste ` Favoriten "-Button Radio.
- Unterstützt jetzt iPhone 4s
- Fixed seltenen Auftretens von on-Radio-Buttons reagiert mit Fehlfunktionen.

FR

V.1.5 Changements fondamentaux

- Problème rare fixe où l'écran scintille à des réglages de faible luminosité

V1.4 Changements fondamentaux

- Rare fixe de l'iPod / iPhone ne se connecte pas correctement lorsqu'il est connecté

V1.3 Changements fondamentaux

- Nouvelle `alarme Snooze 'fonction disponible en appuyant sur la `favoris' touche à la radio.
- Maintenant soutient pleinement l'iPhone 4s
- Rare fixe de boutons-radio ont répondu avec des fonctions incorrectes

IT

V.1.5

Cambiamenti fondamentali

-Risolto il problema di quando lo schermo scintilla con scarsa luminosita'

V1.4

Cambiamenti fondamentali

-Risolto il problema delle rare occasioni in cui Ipod /iPhone non si collegano quando sono agganciati

v.1.3

Cambiamenti fondamentali

-La nuova funzione "riavvio sveglia" e' disponibile premendo il tasto "preferiti" sulla radio

-Ora supporta pienamente iPhone 4s

- Rosolto il problema di quando i pulsanti della radio rispondo in modo incorretto.