

Sensia Software Update History

Contents

EN.....2
DE..... 6
FR.....9
IT.....14

EN

V4.1

Fundamental Changes:

- Support for PURE Music
- Performance enhancements to the 'My tracks' feature
- Fixed headphone volume level being too low
- Fixed DAB DLS text disappearing after changing stations
- Streaming support for HTTP 303 redirect streams and Finnish YLE Podcasts
- Flow' button changed to 'Tag', plus additional interface enhancements

V4.0

Fundamental Changes:

- Added multilingual user interface (English, French, German, Italian)
- Added USB Ethernet adaptor support
- Added Twin standby options: `Low power standby' or `Clock' mode
- Improved BBC Listen Again service stability. Resume stream if dropped

V2.3

Fundamental Changes:

- User interface updates for FlowSongs track licensing. See <http://www.thelounge.com/streaming>

V2.2

Fundamental Changes:

- Updates for FlowSongs

V2.1

Fundamental Changes:

- Maintenance Release

EN

V2.0

Fundamental Changes:

- New features

Picasa App for online photos

Support for broadcast digital radio (DAB/DAB+) slide show

EN

Auxiliary input audio boost button
Time zone selection on first start up

Maintenance

Media player now randomises correctly
Last App is automatically reloaded when switching on
Fixes for kitchen timer and alarm remote control
Improvements to Wi-Fi update process
Various minor user interface changes
Various fixes for Twitter and Facebook Apps
Fixes for Media Player connection
Fixed rare issue where Media Player album art was not displayed correctly
Fixed rare issue of weather app not showing correct location after switching on

V1.7

Fundamental Changes:

General maintenance release.
Enhancements to user interface (key highlight on keyboard press, play icon added to activate apps).
Improvements to Listen Again stream handling.
Timed off standby display mode now provides very low power operation.
Improvements to stability during Wi-Fi update process.
Fixed rare issue where screen would flash in standby.

V1.6

Fundamental Changes:

App sizes reduced optimising download and run speeds
Internet stations can now be set as an alarm if set as a favourite
Facebook applet load\ run optimisation
Facebook applet navigation and help screens improved
Full screen order default changed to show controls in FM\AUX

V1.5

Fundamental Changes:

EN

Lounge alarms now tune to `favourite' stations
Support for Photo Viewer served via Buffalo Linkstation NAS boxes
PURE ChargePAK battery icon changes to green when fully charged
Improved folder handing and icon display Faster/smooother transition between list and full screen displays
Prompt to register at www.thelounge.com if the user has not registered

V 1.4

Fundamental Changes:

Fixes defects associated with 'Manual WiFi setup'
Visualisation pane refreshed when switching between list and full screen displays.
Items in lists which have been truncated auto-scroll correctly.
Improved support for music files served via Buffalo Linkstation.
DAB Quickjump fix for letters > I.
Improvements to scrolling list selection.
Wait animation no longer displayed when an alarm triggers.
Fix for routers that cannot resolve DNS paths for RadioVIS and Station Icons.
Fix for corrupt DAB RadioVIS causing radio to crash and reboot.

V 1.3

Fundamental Changes:

Correct handling for multiple applications.
Twitter app added
Weather updated to V1.3

V 1.2

Fundamental Changes:

Scrolling lists improved to prevent false selection Waiting
icon displayed when data is being loaded Keyboard
updated to support all UK keyboard characters List mode
and Full Screen carousels are now in sync
Increased stability when connected to a Wi-Fi router with no internet access

V 1.1

Fundamental Changes:

Fixes instability issues with 'The Lounge' and 'Media player' mode.

DE

V4.1

Grundlegende Veränderungen:

- Unterstützung für Pure Musik
- Fixed Kopfhörerlautstärke zu gering
- Fixed DAB DLS Text verschwindet nach Ändern Stationen
- Streaming-Unterstützung für HTTP 303 Redirect-Streams und finnischen YLE Podcasts
- Flow 'Taste geändert, um' Tag ', plus zusätzliche Erweiterungen der Oberfläche

V4.0

Grundlegende Veränderungen:

- Hinzugefügt mehrsprachige Benutzeroberfläche (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch)
- Zusätzliche USB-Ethernet-Adapter unterstützen
- Hinzugefügt Twin Standby-Optionen: `Low-Power Standby` oder `Clock`-Modus
- Verbesserte BBC Listen-Again-Service Stabilität. Lebenslauf Strom, wenn fallengelassen

V2.3

Grundlegende Veränderungen:

- User-Interface-Updates für Flowsongs verfolgen Lizenzierung. siehe <http://www.thelounge.com/streaming>

V2.2

Grundlegende Veränderungen:

- Updates for FlowSongs

V2.1

Grundlegende Veränderungen:

- Wartungsversion

V2.0

Grundlegende Veränderungen:

Neue Funktionen

- · Picasa App für Online-Fotos
- Unterstützung für Broadcast-Digitalradio (DAB / DAB +) Diashow
- AUX-Eingang zur Lautstärkenerhöhung-Taste
- · Auswahl der Zeitzone auf der ersten Inbetriebnahme

DE

- Multimedia-Spieler nicht richtig wählt zufällige
- Letzte App wird automatisch beim Einschalten geladen
- Fehlerbehebungen für Küchen-Timer und Alarm Fernbedienung
- Verbesserungen der WLAN-Update-Prozess

- Verschiedene kleinere Änderungen an der Benutzeroberfläche
- Verschiedene Korrekturen für Twitter und Facebook Apps
- Fehlerbehebungen für Media Player-Anschluss
- Behoben seltenen Problem, bei dem Media Player Albumcover wurde nicht richtig angezeigt
- Behoben Rate Frage der Wetter-App nicht angezeigt richtigen Stelle nach dem Einschalten

V1.7

Grundlegende Veränderungen:

- Allgemeine Wartungsversion.
- Erweiterungen der Benutzerschnittstelle (Schlüssel Highlight auf der Tastatur drücken, Play-Symbol hinzugefügt, um Apps zu aktivieren).
- Verbesserungen wieder zu hören Stream Handhabung
- Timed off Standby-Anzeigemodus bietet jetzt sehr geringen Strombetrieb.
- Verbesserungen der Stabilität während der Wi-Fi-Update-Prozess.
- Behoben seltenen Problem, bei dem Bildschirm würde im Standby blinkt.

V1.6

Grundlegende Veränderungen:

- App Größen reduziert Optimierung herunterladen und Laufgeschwindigkeiten
- Internet-Stationen können nun als Alarm eingestellt werden, wenn als Favoriten festgelegt werden
- - Facebook-Applet Last \ laufen Optimierung
- - Facebook-Applet Navigation und verbesserte Hilfe-Bildschirme
- Vollbild um Standard geändert, um Kontrollen in FM \ AUX zeigen

V1.5

Grundlegende Veränderungen:

- Lounge Alarmer jetzt Melodie `Lieblings 'Stationen
- Unterstützung für Photo Viewer bedient über Buffalo Linkstation NAS-Boxen
- PURE ChargePAK Akku-Symbol wird grün, wenn voll aufgeladen
- Verbesserte Ordner Gabe und Symbolanzeige Faster / sanfteren Übergang zwischen Liste und Vollbild-Displays

DE

V1.4

Grundlegende Veränderungen:

- Behebt Defekte mit 'Manual WiFi Setup "zugeordnet
- Visualisierung Fenster aktualisiert, wenn zwischen Liste und Vollbild-Displays.
- Einzelteile in Listen, die Auto-Scroll richtig abgeschnitten wurden.
- Verbesserte Unterstützung für Musikdateien über Buffalo Linkstation diene.
- DAB Quickjump fix für Briefe> I.
- Verbesserungen der Bildlaufliste Auswahl.
- Warten-Animation nicht mehr angezeigt, wenn ein Alarm ausgelöst wird.
- beheben für Router, die keine DNS-Pfade für RadioVIS und Bahnhof Icons auflösen kann.
- beheben für korrupte DAB verursacht Radio zum Absturz und Neustart.

V1.3

Grundlegende Veränderungen:

- Richtige Handhabung für vielfältige Anwendungen.
- Twitter App hinzugefügt
- Wettervorhersage auf V1.3 aktualisiert

V1.2

Grundlegende Veränderungen:

- Scrollen Listen verbessert, falsche Auswahl zu verhindern
- Wartesymbol angezeigt, wenn Daten geladen werden
- Tastatur aktualisiert, um alle Tastaturzeichen UK unterstützt
- List-Modus und Vollbild-Karussells sind nicht synchron
- Erhöhte Stabilität, wenn zu einem Wi-Fi-Router ohne Internet-Zugang verbunden

V1.1

Grundlegende Veränderungen:

- Behebt Instabilität Probleme mit "The Lounge" und Modus "Media Player".

FR

V4.1

Changements Fondamentaux

- Soutien à la musique PURE
- Amélioration des performances à la fonctionnalité «Mes titres»
- Niveau de volume du casque fixe étant trop faible
- Texte fixe DAB DLS disparition après stations changeantes
- Le support streaming HTTP 303 flux de redirection et finlandais YLE Podcasts
- Flow "bouton changé pour 'Tag', plus des améliorations d'interface supplémentaires

V4.0

Changements Fondamentaux

- Interface utilisateur multilingue ajoutée (anglais, français, allemand, italien)
- Ajouté le support USB adaptateur Ethernet
- Ajout d'options Double veille: `alimentation de secours faible 'ou` Horloge «mode
- Amélioration de la BBC Ecouter reprendre du service stabilité. Reprendre flux en cas de chute

V2.3

Changements Fondamentaux

- Mises à jour de l'interface utilisateur pour suivre FlowSongs licence. voir <http://www.thelounge.com/streaming>

V2.2

FR

Changements Fondamentaux

- Mises à jour pour les FlowSongs

V2.1

Changements Fondamentaux

- Version de maintenance

V2.0

Changements Fondamentaux

- Nouvelles fonctionnalités

-
- App Picasa pour les photos en ligne
 - Soutien pour la diffusion radio numérique (DAB / DAB +) diaporama
 - Entrée auxiliaire bouton boost audio
 - Durée sélection de zone sur le premier démarrage
 - Maintenance

FR

- Lecteur multimédia randomises maintenant correctement
- Dernière App est automatiquement rechargé lors de la commutation sur les correctifs pour minuterie de cuisine et d'alarme à distance améliorations du contrôle de processus de mise à jour Wi-Fi
- Divers interface utilisateur mineur change Divers correctifs pour les applications Twitter et Facebook Corrections pour connexion Media Player
- Problème rare fixe où album Media Player art n'a pas été affichée correctement
- Problème rare fixe de l'application météo pas indiquer exactement l'endroit après avoir allumé

V1.7

Changements Fondamentaux

- Libération d'entretien général.
- Les améliorations apportées à l'interface utilisateur (sélectionner la clé sur la presse du clavier, le jeu icône ajoutées pour activer des applications). Améliorations de réécouter flux manutention.
- Timed le mode d'affichage de secours fournit désormais opération très faible puissance. Les améliorations apportées à la stabilité pendant le processus de mise à jour Wi-Fi.
- Problème rare fixe où l'écran serait clignote en mode veille.

V1.6

Changements Fondamentaux

- Tailles d'app. réduit optimisant télécharger et exécuter vitesses
- Stations d'Internet peuvent maintenant être définies comme une alarme si elle est définie comme un favori
- Facebook charge de l'applet \ optimisation courir
- Facebook navigation applet et des écrans d'aide améliorées
- Afin plein écran par défaut a changé pour montrer contrôles FM \ AUX

FR

V1.5

Changements Fondamentaux

Alarmes Lounge maintenant syntoniser les stations «de favoris»

Support pour Photo Viewer servi via des boîtiers NAS Buffalo Linkstation

PURE icône de la batterie ChargePAK passe au vert lorsque complètement chargée

Amélioration de la remise du dossier et l'icône affichage plus rapide / transition entre la liste et pleins écrans

Invite à vous inscrire sur www.thelounge.com si l'utilisateur n'a pas enregistré

V1.4

Changements Fondamentaux

- Corrige les défauts associés à 'configuration WiFi Manuel'
- Visualisation volet rafraîchi lors de la commutation entre la liste et pleins écrans. Articles dans les listes qui ont été tronquées défilement automatique correctement.
- Amélioration du support pour les fichiers musicaux via servi Buffalo LinkStation. DAB Quickjump correctif pour lettres > I.
- Les améliorations apportées à défilement sélection de la liste.
- Attendez animation plus affiché quand une alarme se déclenche.
- Correction pour les routeurs qui ne peuvent pas résoudre les chemins de DNS pour RadioVIS et icônes de stations. Correction de la corruption DAB RadioVIS provoquant radio pour planter et redémarrez.

V1.3

Changements Fondamentaux

- La manipulation correcte pour de multiples applications. Twitter app ajouté

FR

- Météo mis à jour en V1.3

V1.2

Changements Fondamentaux

- Listes déroulantes améliorés pour éviter les fausses sélection d'attente icône affiché lorsque des données sont en cours de chargement
- clavier mis à jour pour soutenir tous les carrousels de mode au Royaume-Uni Liste des caractères du clavier et plein écran sont maintenant synchronisés
- Une stabilité accrue lorsqu'il est connecté à un routeur Wi-Fi avec pas d'accès internet

V1.1

Changements Fondamentaux

- Corrige les problèmes d'instabilité avec "The Lounge" et le mode "Media player".

IT

V4.1

Cambiamenti generali

- Supporto per Pure musica
- Miglioramenti delle prestazioni della funzione 'I miei brani'
- Miglioramento del volume troppo alto degli auricolari
- Risolta la sparizione del testo DAB DLS dopo il cambio delle stazioni
- Supporto streaming per HTTP 3030 flusso di reindirizzamento e Finnish YLE Podcasts
- Il pulsante "Flusso" e' cambiato a "Tag", più miglioramenti di interfaccia aggiuntive.

V4.0

Cambiamenti generali

- Aggiunto l'interfaccia utente multilingue (Inglese, Francese, Tedesco, Italiano)
- Aggiunto il supporto adattatore USB Ethernet
- Aggiunte opzioni di standby Twin : modalita' "Basso consumo in standby" o "Orologio"
- Miglioramento della stabilita' di BBC Ascolta Di Nuovo

V2.3

Cambiamenti generali

- Usa l'aggiornamento interfaccia per FlowSong traccia licenza . Guarda <http://www.thelounge.com/streaming>

V2.2

Cambiamenti generali

Aggiornamenti per FlowSong

V2.1

Manutenzioni

V2.0

Cambiamenti generali

Nueve funzioni

.....

Picasa APP per le foto online

Supporto per la trasmissione della radio digitale (DAB/DAB+)

L'input ausiliario del pulsante d'avvio dell'audio

Selezione Time sona alla prima accensione

Manutenzione

.....

Il Media Player ora randomizza correttamente

L'ultima Appa e' automaticamente ricaricata all'accensione

Gli aggiustamenti per il timer della cucina e del telecomando della sveglia

Miglioramenti dei processi di aggiornamenti su Wi Fi

Diversi aggiustamenti per le applicazioni Twitter e Facebook

Aggiustamenti per la connessione di Media Player

Risolti i rari problemi in cui gli album su Media Player erano visibili in maniera scorretta

Risolti i problemi in cui l'app del tempo mostrava le posizioni scorrette dopo l'accensione

V1.7

Cambiamenti generali

Manutenzioni Generali

Miglioramenti dell'interfaccia utente (evidenziato il tasto premi sulla tastiera, aggiunta l'icona play per attivare l'app)

Miglioramenti della gestione dello streaming Ascolta di Nuovo

Modalità del display Timed off standby fornisce un'operazione a basso consumo

Miglioramenti della stabilità durante il processo di aggiornamento Wi-Fi

Risolto il raro problema del flash sullo schermo durante la modalità standby

V1.6

Cambiamenti fondamentali

Ridotta la misura delle app ottimizzando così il download e la velocità

Le stazioni internet possono essere ora impostate come sveglie se impostati sui preferiti

Ottimizzate le applet run/load di Facebook

Migliorata l'applet di navigazione e aiuto schermo su Facebook

Cambiate le impostazioni predefinite del full screen per mostrare il controllo in FM /AUX

V1.5

Cambiamenti fondamentali

La sveglia Lounge ora e' sintonizzata sulle stazioni "preferite"

Supporto per la visualizzazione Photo tramite Buffalo Linkstation NAS boxes

L'icona della batteria ChargePAK diventa verde quando e' carica

Migliorata la gestione della cartella e della visualizzazione delle icone Fasters/smoothen transizione tra le liste e il full screen display

Si chiede di registrarsi sul sito www.thelounge.com se l'utente non e' registrato

V 1.4

Cambiamenti fondamentali

Risolti i difetti associati alle "impostazioni manuali del Wi Fi"

Visualizzazione del riquadro aggiornato quando ci si sposta tra la lista e il display full screen

Gli oggetti nella lista che sono stati chiusi fanno l'auto scroll correttamente

Migliorato il supporto per i file musicali riprodotti tramite Buffalo Linkstation.

Dab QuickJump aggiunto alla lettera >L

Miglioramenti dello scorrimento della lista di selezione

L'icona Aspatto non e' piu' visualizzata quando la sveglia e' attiva

Aggiustamenti per le radio che non possono risolvere i percorsi di DNS per RadioVIS e Stazioni

Gli aggiustamenti per la corruzione della DAB RadioVIS che causano il crash e il riavvio della radio

V 1.3

Cambiamenti fondamentali

Corretta gestione delle applicazioni multiple

Aggiunta l'app Twitter

Aggiornamento Tempo su V1.3

V 1.2

Cambiamenti fondamentali

Lo scorrimento liste migliorato per prevenire la falsa selezione dell'icona Attesa visualizzata quando i dati caricano la tastiera aggiornata per supportare i caratteri sulla tastiera in modalita' UK e i carousel del Full Screen sono ora aggiornati.

Incrimentata la stabilita' quando si e' connessi al WiFi che non ha un'accesso internet

V 1.1

Cambiamenti fondamentali

Risolti i problemi di instabilita' in modalita' "The Lounge" e "Media Player"